

ALAGAMENTO NO SUBSOLO



Prezados Condomínios,

O alagamento do subsolo, foi ocasionado pelo rompimento da bomba da hidromassagem da piscina.

A bomba já foi retirada e levada para o devido reparo.

Contamos com a compreensão de todos.